


Załącznik nr 5.1

Wyniki badania stanu gruntu sondą udarowo-
obrotową typu SLVT

Temat: odbudowa wałów: wstecznego nad rz. Chełszczącą
i Dąbie-Inoujście




Opracował: mgr B. Plichta

Ph

Zał. nr 5.2

Wyniki badania stanu gruntu sondą udarowo-
obrotową typu SLVT

Temat: odbudowa wałów: wstecznego nad rz. Chełszczącą
i Dąbie-Inoujście




Opracował: mgr B. Plichta

Plichta

Załącznik nr 5.3

Wyniki badania stanu gruntu sondą udarowo-
obrotową typu SLVT

Temat: odbudowa wałów: wstecznego nad rz. Chełszczącą
i Dąbie-Inoujście




Opracował: mgr B. Plichta *Plichta*

Załącznik nr 5.4

Wyniki badania stanu gruntu sondą udarowo-
obrotową typu SLVT

Temat: odbudowa wałów: wstecznego nad rz. Chełszczącą
i Dąbie-Inoujście




Opracował: mgr B. Plichta

Plichta

Załącznik nr 5.5

Wyniki badania stanu gruntu sondą udarowo-
obrotową typu SLVT

Temat: odbudowa wałów: wstecznego nad rz. Chełszczącą
i Dąbie-Inoujście




Opracował: mgr B. Plichta *Plichta*

Załącznik nr 5.6

Wyniki badania stanu gruntu sondą udarowo-
obrotową typu SLVT

Temat: odbudowa wałów: wstecznego nad rz. Chełszczącą
i Dąbie-Inoujście




Opracował: mgr B. Plichta *Plichta*

Załącznik nr 5.7

Wyniki badania stanu gruntu sondą udarowo-obrotową typu SLVT

Temat: odbudowa wałów: wstecznego nad rz. Chełszczącą
i Dąbie-Inoujście




Opracował: mgr B. Plichta

Pro

Załącznik nr 5.8

Wyniki badania stanu gruntu sondą udarowo-
obrotową typu SLVT

Temat: odbudowa wałów: wstecznego nad rz. Chełszczącą
i Dąbie-Inoujście



Opracował: mgr B. Plichta

Plichta