

NOTATKA SŁUŻBOWA

Sporządzona w dniu 25.07.2019r. przez Zuzannę Górską

przy udziale:

1. Szymon Kalicki – Kierownik Budowy
2. Zuzanna Górską – Kierownik Robót
3. Dominik Piotrowicz – pracownik EnerGOPOL Szczecin S.A.

W dniach 24-25.07.2019r. na budowie „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbie” wykonano odwierty w koronie walu w celu potwierdzenia grubości wbudowanej warstwy piasku.

Wyniki przedstawiono w tabeli.

Wyniki pomiarów						
L.p.	km	Rzędna korony walu wg projektu [m n.p.m.]	Sprawdzona grubość warstwy piasku [m]	Rzędna korony walu po ułożeniu warstwy piasku	Pomiar geodezyjny lipiec 2019r. [m n.p.m.]	Osiadanie [m]
1	2+100	1,27	0,20	1,47	1,26 -	0,21
2	2+400	1,35	0,27	1,62	1,36 v	0,26
3	2+450	1,44	0,46	1,90	1,54 v	0,36
4	2+600	1,40	0,24	1,64	1,57 v	0,07
5	2+800	1,48	0,22	1,70	1,54 v	0,16
6	3+000	1,32	0,29	1,61	1,45 v	0,16
7	3+050	1,32	0,26	1,58	1,36 v	0,22
8	3+250	1,40	0,30	1,70	1,38 v	0,32
9	3+420	1,29	0,70	1,99	1,58 v	0,49
10	3+470	1,37	0,63	2,00	1,50 v	0,50
11	3+640	1,27	0,49	1,76	1,53 v	0,23
12	3+700	1,44	0,55	1,99	1,72 v	0,27

W załączniku zamieszczono dokumentację zdjęciową (12 zdjęć).


KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Szymon Kalicki
upr. bud. nr POM/0095/OWOH/15
spec. inżynierskiej wdrożeniowej



Zuzanna Górską

Dziękuję bardzo





8



\$



B




kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017

GEODUS
Zakład Geodezyjno-kartograficzny
s.c. Zbrolicewscy Barbara i Leszek
ul. Mieszka I 6A, 72-400 Kamień Pomorski.
NIP 861-000-29-93, REGON 005459654
tel. max 51 38 20 120

GEODETA UPRAWNIONY
Henryk Zbrolicewski
upr. zawod. Nr 5607

GEODETA
inż. Leszek Zbrolicewski

OBIEKT: „Budowa szlaku rowerowego na wałę przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chęlszcząca i Jeziora Dąbie”
RODZAJ ROBÓT: Pomiar rzędnych na koronie wału
Pomierzy/sporządził 07.2019:



kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017

GEODUS
Zakład Geodezyjno-Kartograficzny
s.c. Zrodlewszczyk Barbara i Leszek
ul. Mieszka I 6A, 72-400 Kamień Pomorski
NIP 861-000-29-93, REGON 005459654
tel. 91 38 20 920


GEODETA

inż. Leszek Zrodlewski

GEODETA UPRAWNIONY

Henryk Zrodlewski
upr. zawod. Nr 5607

OBIEKT: Budowa szlaku rowerowego na wałę przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chęłszcząca i jeziora Dąbie"
RODZAJ ROBÓT: Pomiar rzędnych na koronie wału
Pomierzyl/sporządził 07.2019:







kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017

GEODUS
Zakład Geodezyjno-Kartograficzny
s.c. Zofia Górska i Tadeusz
ul. Mieszka I 6A, 72-400 Kamień Pomorski
NIP 661-000-29-93, REGON 005459654
tel. fax 91 38 20 920

GEODETA UPRAWNIONY
Henryk Górowski
upr. zawod. Nr 5607

GEODETA
inż. Leszek Górowski

00



OBIEKT: "Budowa szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chęłszcząca i Jeziora Dąbie"

RODZAJ ROBÓT: Pomiar rzędnych na koronie walu

Pomierzyl/sporządził 07.2019:

Henryk Gódekowski!
upr. Zawod. Nr 5607.

int. Leszek Zrodlewski

$R=50$
 $P_L 2+420.96$

$R=30$
 $PL\ 2+394.54$

$L=4.41$
 $R=15$
 $PL\ 2+475.56$
 $KL\ 2+471.15$

OBIEKT: "Budowa szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbie"
RODZAJ ROBOTY: Pomiar rzędnych na koronie walu
Pomierzyl/sporadzil 07.2019:

Pomierzyl/sporzadzil 07.2019:

km 2+340.59

L=10.00


zjazd grunt.

$$L = 30.48$$

KL 2+346.57

ARKUSZ NR 5

POMIAR NA REPERZE







1.94-POMIAR 21.02.2018
1.87-POMIAR 07.03.20

GEODUS
Zakład Geodezyjno-kartograficzny
s.c. Zbigniewa Barabara i Leszka
ul. Miejska 16A, 72-400 Kamień Pomorski
NIP 661-000-29-93, REGON 005456456
tel. 91 74 90 920

kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017

OBIEKT: "Budowa szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chęszcząca i Jeziora Dąbie"
RODZAJ ROBOTY: Pomiar rzędnych na koronie walu
Pomierzyl/sporządził 07.2019:



GEODETA
HENRYK ZIEMLEWSKI
upr. zawod. Nr 5607
GEODETA UPRAWNIENIY

OBIEKT: "Budowa szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie"
RODZAJ ROBÓT: Pomiar rzędnych na koronie walu
Pomierzy/sporządził 07.2019:

GEODUS
Zakład Geodezyjno-Kartograficzny
s.c. z siedzibą w Poznaniu i Łodzi
ul. Kłobucka 15A, 72-480 Kaniów (Poznań)
NIP 661-009-29-93, REGON 140545630
ul. 11-go Stycznia 11, 61-201 Poznań


GEODETA UPRAWNIONY

Henryk Ziobliński
upr. zawod. Nr 5607

GEODETA

inż. Leszek Ziobliński

kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017



OBIEKT: "Budowa szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chełszcząca i Jeziora Dąbie"
RODZAJ ROBOTY: Pomiar rzędnych na koronie walu
Pomierzyl/sporządził 07.2019:

GEODUS
Zakład Geodezyjno-Kartograficzny
ul. Wolności 10, 23-400 Tomaszów Lubelski
tel. 081 43 23 400, 081 43 23 401
e-mail: biuro@geodus.pl, geodus@geodus.pl

GEODETA UPRAWNIONY
Henryk Ziódlewski
upr. zawod. Nr 5607
GEODETA

Int. L. 03278.23/11/19

KL 2+824.82
L=30.64
1.40

PZ 2+848.63
L=20.50


KL 2+875.12
R=50
L=22.72
1.44
1.42
1.29
1.51

PZ 2+897.84
L=24.73
2+900

PZ 2+922.57
L=26.18
1.36
1.51
1.51
1.26
1.32

PZ 2+948.75
L=70.10
1.48
1.50
1.26
1.52

kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017



OBIEKT: "Budowa szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chęłszcząca i Jeziora Dąbie"
RODZAJ ROBÓT: Pomiar rzędnych na koronie walu
Pomierzyl/sporządził 07.2019:

GEODETA UPRAWNIONY
Henryk Zgodziński
upr. zawod. Nr 5607


GEODETA
mgr inż. Leszek Zieliński

kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017

GEODUS
Zakład Geodezyjno-Kartograficzny
s.c. Królówcewicz Barbara i Leszek
ul. Białoska 15A, 72-400 Kamień Pomorski
NIP 661-000-29-93, REGON 006459667
tel. 91 91 30 20 00

OBIEKT: Budowa szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Cheliszcząca i jeziora Dąbie"
RODZAJ ROBÓT: Pomiar rzędnych na koronie walu
Pomierzyl/sporzadzil 07.2019:

kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017



GEODETA UPRAWNIONY
Henryk Ziobkowski
upr. zawod. Nr 5607

GEODUS
Zakład Geodezyjno-kartograficzny
ul. Główna 10, 00-000 Warszawa
tel. 22 638 10 10, 22 638 10 11
e-mail: geodus@geodus.pl

Geodeta Uprawniony
Henryk Zródlewski
upr. zawod. Nr 5607

67
L=43.26
-3+415.26
KT 3+420.00

L=15.50
KT 3+399.76
L=60
KT 3+384.60
PZ 3+384.60
1.72
1.50
1.12

OBIEKT: "Budowa szlaku rowerowego na wałę przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chełszcząca i Jeziora Dąbie"
RODZAJ ROBOTY: Pomiar rzędnych na koronie walu
Pomierzyl/sporzadzil 07.2019:

L=43.26
PZ 3+351.34
0.91
0.90
1.28
1.17
L=30.30
PZ 3+321.04
KT 3+309.69
3+300
1.50
1.52
1.17
R=40
PZ 3+287.99
L=17.28
PZ 3+270.71

kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017

GEODETA UPRAWNIONY


Henryk Zródlewski
upr. zawod. Nr 5607

GEODETA

inż. Leszek Zródlewski

OBIEKT: „Budowa szlaku rowerowego na wałę przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbie”
RODZAJ ROBÓT: Pomiar rzędnych na koronie wału
Pomierzyl/sporządził 07.2019:

Geodeta uprawniony
Henryk Białkowski
upr. zawod. Nr 5607



kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017

GEODETA UPRAWNIONY

Henryk Białkowski
upr. zawod. Nr 5607

GEODUS
Zakład Geodezyjno-Kartograficzny
ul. Złota 15, 01-116 Warszawa
tel./fax 01 38 20 920
IP 381-11

kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017


GEODETA UPRAWNIENIY

Henryk Zgodlewski
upr. zawod. Nr 5607

GEODETA


mgr inż. Zdzisław Zgodlewski

OBIEKT: „Budowa szlaku rowerowego na wałę przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chełszcząca i Jeziora Dąbie”
RODZAJ ROBOTY: Pomiar rzędnych na koronie wału
Pomierzy/łsporządźł 07.2019:



OBIEKT: „Budowa szlaku rowerowego na wałę przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Cheliszcząca i jeziora Dąbie”
RODZAJ ROBOTY: Pomiar rzędnych na koronie wału
Pomierzyl/sporządził 07.2019:

GEODETA
Zakład Geodezyjno-Kartograficzny
ul. Przemysłowa 10, 72-600 Adamów (Poznań)
NIP 651-000-20 21 REGON 140343905



PL 3+823.40
L=36.72

PZ 3+793.55
L=29.85

3+800

1.72
1.64
1.50
1.72

1.72
2.19
1.72

GEODETA UPRAWNIJONY

Henryk Zgodziński
upr. zawod. Nr 5607

GEODETA

mgr inż. Henryk Zgodziński

kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017

kolor zielony pomiar 21.02.2018
kolor niebieski pomiar 17.07.2019
kolor czerwony pomiar 03.2017

OBIEKT: „Budowa szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym
wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”
RODZAJ ROBOTY: Pomiar rzędnych na koronie walu
Pomierzyli/sporządzili 07.2019:

Zakład Geodezyjno-Kartograficzny
s.c. Zdzisław Henryk Zdzienicki
ul. M. Rejzki 15A, 75-109 Kosów Pomorski
NIP 661-000-79-03, REGON 140545905

~~GEODETA~~
~~inż. Leszek Zdzienicki~~

POMIAR NA REPERZE

4+000

GEODETA UPRAWNIONY
Henryk Zdzienicki
upr. zaw. Nr 5607

ARKUSZ NR 14

